


**NOTICE D'INSTRUCTIONS
BETRIEBSANLEITUNG
OPERATING MANUAL
ISTRUZIONI SUL FUNZIONAMENTO
MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUAL DE INSTRUCCIONES
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
DRIFTSVEJLEDNING
GEBRUIKSAANWIJZING
KÄYTTÖOHJE**



Holzbearbeitungsmaschinen
Woodworking machines
Macchine per la lavorazione del legno
Máquinas para processamento de madeira
Máquinas para trabajar la madera
Trebearbeidingsmaskiner
Træbearbetningsmaskiner
Träbearbeitningsmaskiner
Houtbewerkingsmachines
Puuntyöstökoneet



(Modèle avec options)

F) IMPORTANT :

Lire attentivement cette notice avant le montage et la mise en route de la machine.

G) IMPORTANT :

Read this operating manual before installation and use to reduce the risk of accidents with the machine.

D) WICHTIG :

Um den speziellen Maschinen-unfallrisiken vorzubeugen, Gebrauchsanleitung vor Montage und Inbetriebnahme durchlesen.

I) IMPORTANTE :

Per prevenire gli specifici rischi di infortuni causati dalle macchine, prima del montaggio e della messa in funzione leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

P) IMPORTANTE :

Para evitar riscos de accidentes na utilização da máquina, ler inteiramente o manual de instruções antes da montagem e da operação da máquina.

E) IMPORTANTE :

Para prevenir los riesgos especiales de sufrir accidentes con la máquina, leer detenidamente el manual de instrucciones antes de montarla y ponerla en marcha.

N) VIKTIG !

Les igjennom bruksanvisningen for utstyr monteres og tas i bruk. Derved forebygges mulig risiko for spesielle ulykker med maskinene.

S) VIKTIGT :

Läs igenom bruksanvisningen före montering och driftssättning för att förebygga de speciella riskerna för maskinolyckor.

NL) BELANGRIJK :





Om de specifieke ongeval-risico's van de machine te voorkomen, gebruiksaanwijzing voor montage en ingebruik-neming lezen.

SF) TÄRKEÄÄ :

Tiettyjen konetapaturmien välttämiseksi on tärkeää ennen koneen asennusta ja käyttöönottoa lukea käyttöohje.

DK) VIGTIGT :

For at forebygge de specielle uheldsriski ved maskinen, bør brugsanvisningen gennemlæses før montage og ibrugtagning.



(F) Garantie

Toute modification technique ou utilisation non conforme est soumise à l'accord explicite du fabricant.
Toute demande de garantie doit être adressée au revendeur.
Toute intervention relevant de la garantie devra être effectuée par le fabricant ou un revendeur agréé.
Toute réparation intervenant après la période de garantie peut être exécutée par un professionnel qualifié.

Pour bénéficier de la garantie, conserver la facture d'achat du matériel.

(F) Sommaire

- 1.0 Présentation
- Commande de pièces
- 2.0 Descriptif – Branchement électrique
- 3.0 Utilisation – dégauchisseuse
- 4.0 Utilisation – raboteuse
- 5.0 Réglage des fers
- 6.0 Anomalies
- 7.0 Vues éclatées
- 8.0 Certificats

Insert milieu : Règles générales de sécurité

(F) Accessoires complémentaires

- | | |
|-------------------------------|---------|
| - Porte fers | Réf. : |
| - Fers en acier suédois | 20 4298 |
| - Fers au carbure rapporté | 30 2312 |
| - Fers reversibles à jeter | 30 2317 |
| - Gabarit de réglage des fers | 30 4201 |
| - Mortaiseuse | 20 2305 |
| - Kit aspiration | 20 2539 |
| - Piétement | 20 6955 |
| | 20 4829 |

Exemple de commande d'une pièce :

Pièce à commander : arbre de la machine
Planche à consulter : 10 0439 - 28
N° de l'arbre : 29 (50 4491)
Commande à passer : Réf. : 10 0439 - 29 (50 4491)

(F) 1.1 Utilisations / Risques particuliers en dégauchissage et rabotage


- Régler méticuleusement le dépassement des fers (suivre les instructions de la notice et utiliser le gabarit de réglage).
- Le cache-larme doit recouvrir la partie non utilisée des fers devant le guide parallèle.
- Utiliser un guide à dresser pour les pièces minces.
- Utiliser un pousoir pour les pièces courtes.
- Pour le dégauchissage ou rabotage de pièces spéciales, confectionner un gabarit qui évite le rejet de la pièce.
- Vérifier régulièrement le fonctionnement du dispositif anti-recul, s'assurer du bon état des griffes.

(F) 1.2 Caractéristiques techniques

Largeur de dégauchissage	200 mm
Longueur des tables	900 mm
Hauteur du plan de travail / piétement	850 / 600 mm
Passage en rabotage (l x h)	195 x 200 mm
Avance débrayable mm/mm	7,5
Prise de passe réglable	jusqu'à 3 mm
Vitesse de rotation de l'arbre t/mn	6500
Diamètre buse de captage	100 mm
Puissance du moteur	1100 W
Poids	40 kg
Encombrement (L x l x h)	960 x 570 x 430 mm

(F)

1.3 Emission sonore (selon DIN 450835) Partie 1650	Puissance acoustique : L _{WA}		Valeur d'émission sur le lieu de travail : L _{WAeq}		1.4 Emission de poussière : mg / m ³ air Dépression : 650 Pa	
	Marche à vide : dB (A)	Bruit de service : dB (A)	Marche à vide : dB (A)	En travail : dB (A)	Lieu de travail	Côté réception
Dégauchisseuse	82,7	99,9	71,1	90,7		
Raboteuse AP 1 AP 2	84,3	100,6	70,6 69,4	84,2 84,5		



(F) 2.0 Descriptif

E : Table d'entrée
G : Table raboteuse
P : Capteur
Q : Guide parallèle
S : Table de sortie
U : Ejecteur

(F) 2.1 Alimentation

3/P/PE AC 380 V - 50 Hz - T 10 A
1 / N / PE AC - 230 V - 50 Hz - T 16 A

- Le câble de raccordement est en H07RN-F à conducteurs de section 1,5 mm² (2,5 mm² si la longueur excède 10 m).
- La fiche de type normalisée sera branchée obligatoirement à la terre.


Changement de tension / de sens de rotation :

Se reporter au schéma dans le boîtier de commande.


(F) 2.2 Branchement électrique

M : Moteur monophasé/triphasé
K : Combiné contacteur
FO : Sonde thermique incorporée au bobinage
KM1 : Bobine du relais
(I) : Mise en marche
(O) : Arrêt (obtenu par ouverture mécanique des contacts)


Toute intervention sur l'équipement électrique doit se faire par un professionnel.



2



3




(F) 3.1 Utilisation de la machine en dégauchisseuse

Avant toute utilisation, enlever l'anti-rouille de l'arbre porte lames avec du pétrole (ne pas utiliser d'essence). La table raboteuse (G) doit être réglée pour loger le capteur (P). Remonter la table pour serrer le capteur contre l'entretoise. Mettre le levier (R) en position débrayée pour éviter de faire tourner inutilement les rouleaux d'entraînement.

Réglage de la profondeur de passe

Avec la poignée (L) régler le niveau de la table d'entrée (E) selon la profondeur de passe à obtenir (différence de niveau entre les tables). Une graduation = 1 mm



(F) Réglage du guide parallèle (Q)

Réglage en profondeur suivant la largeur du bois à travailler et blocage par manettes de serrage (N).



3.2 Dressage d'une face de référence

Dégauvrir d'abord sur plat, ensuite sur chant.
Repérer les défauts du bois à travailler. Présenter contre la table la face «en creux». Pousser d'un mouvement continu la pièce de bois vers l'outil pour supprimer les inégalités. Exercer une pression aux points de contact avec la table et appuyer avec la main gauche l'avant dégauchi de la pièce sur la table de sortie, la main droite ne servant qu'à pousser la pièce de bois.

(F) 3.3 Travail...

...à plat. Soulever le cache-lame (C). En fin de passe on peut revenir sur la table d'entrée en faisant glisser le bois sur le cache-lame qui vient en contact avec les tables.

...sur chant. Appliquer la face de référence du bois contre le guide (Q). Laisser le cache-lame (C) en contact des tables et légèrement en appui contre la pièce à usiner, bloquer (T) (selon modèle). Vérifier la valeur de l'angle choisi et bloquer (M).



RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
ALLGEMEINE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN
GENERAL SAFETY PROCEDURES

NORME GENERALI PER LA SICUREZZA
DETERMINAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA
NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

M 50531



F
Cette machine a été conçue pour travailler le bois.
Ne pas la modifier ou l'utiliser pour d'autres tâches que celles pour lesquelles elle a été conçue.
La responsabilité du fabricant n'est pas engagée lors de tout dommage ou accident survenu à la suite d'un montage, d'une utilisation ou d'un branchement incorrect de la machine.
Le travail avec cette machine peut présenter certains risques. En respectant soigneusement les mesures de sécurité ci-dessous, ces risques seront considérablement réduits.

L'IMPLANTATION
La poussière que produisent certains bois et assimilés peut être dangereuse pour la santé.
Travailler toujours dans un endroit sec, bien aéré et brancher un groupe d'aspiration. (vitesse d'air à l'admission : 20 m/s).
Assurer la mise en marche simultanée de la machine et de l'aspirateur.
La fiche du câble de raccordement doit être choisie en fonction de l'installation et être obligatoirement munie d'une ferre (neutre, selon le cas). De préférence, faire appel à un électricien.
Bien éclairer les zones de travail.

L'UTILISATEUR
Lire attentivement et entièrement la notice avant d'utiliser la machine. Prendre connaissance des risques qui lui sont particuliers.

Ne pas utiliser la machine sous l'influence de drogues, alcool ou médicaments.
Porter si possible des vêtements serrés, des lunettes de sécurité, un moyen de retenue des cheveux longs et des chaussures de sécurité. Retirer montre, bracelets, etc. Le port d'un casque antibruit est recommandé.
Ne jamais monter sur la table-machine : risque de blessures si elle bascule.
Tenir les enfants et les visiteurs à distance de l'aire de travail.

AVANT LE TRAVAIL
Vérifier si la dimension et le type de l'outil sont appropriés au travail. Remplacer immédiatement tout outillage douteux ou endommagé.
Utiliser seulement les accessoires recommandés.
Utiliser toujours des outils correctement affûtés et veiller à leur sens de rotation. Un outil émoussé favorise le rejet du bois !
Prendre l'habitude de vérifier que les clés ont bien été retirées des outils.
Régler et bloquer les protекторs.
S'assurer que l'outil ne touche ni la pièce à travailler, ni les dispositifs de protection. Suivre de la trajectoire des rejets de coupe.

PENDANT LE TRAVAIL
L'avance manuelle du bois doit être continue, régulière, sans à-coups, moins rapide pour le bois dur ou de forte épaisseur de passe. Ne pas revenir en arrière après la passe.
Garder toujours mains et doigts à distance des outils. Ne pas lâcher une pièce pendant l'usinage. Eviter les positions incommodes où les mains risquent de glisser vers l'outil tranchant. Ne pas se pencher au dessus de l'outil en marche.
Ne pas dégager les chutes de bois en contact avec l'outil tant que la machine n'est pas arrêtée.
Ne jamais lancer, assembler, préparer un travail sur la table-machine quand l'outil tourne.

APRÈS LE TRAVAIL
Ne pas laisser la machine en service ouverte, la bretelle de sécurité ou le fil électrique. Ne pas s'éloigner avant l'arrêt total de l'outil.
Nettoyer la machine et ses abords ; elle sera prête pour un nouveau travail.
INTERVENTION, ENTRETIEN
Avant toute intervention mécanique ou électrique et lors des changements d'outils, séparer la fiche de l'alimentation. Graisser régulièrement les parties mécaniques : tiges filetées, pignons, chaînes, charnières, pièces coulissantes, etc.

D
Diese Maschine ist ausschließlich zum Bearbeiten von Holz gebaut.
Sie in ihrer Konzeption nicht ändern oder für andere Zwecke, als die vom Hersteller vorgesehenen Arbeitsgänge, benutzen.
Immer mit geschärften Werkzeugen arbeiten.
Bei Schäden oder Unfällen infolge unsachgemäßer Montage, Benutzung oder unsachgemäßen Anschlusses der Maschine haftet der Hersteller nicht.
Die Arbeit mit dieser Maschine muss unter Einhaltung strenger Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt werden. Nur unter dieser Bedingung ist das Unfallrisiko zu senken.
AUFPSETZUNG

Bestimmte Holzarten, Spanplatten, usw. produzieren bei ihrer Verarbeitung gesundheitsschädliche Staubemissionen. Aus diesem Grund müssen die verschiedenen Arbeitsgänge mit einer Absauganlage (Luftgeschwindigkeit an den Anschlussstutzen: 20 m/s) in gefülltem Raum ausgeführt werden.
Es ist darauf zu achten, daß Maschine und Absaugvorrichtung gleichzeitig zugeschaltet werden. Der Stecker des Anschlußkabels muß passend zu der Elektroinstallation angeschlossen werden und obligatorisch einen Erdleiter haben (geradefalls Nullleiter bei 380 V). Es ist ratsam, sämtliche Anschlüsse von einem Elektrischmann durchführen zu lassen. Es ist für entsprechende Beleuchtung in den Arbeitsbereichen zu sorgen.

DER BENUTZER
Um den speziellen Maschinenunfällen vorzubeugen, Betriebsanleitung zuvor gut durchlesen. Nie unter Einfluß von Drogen, Alkohol oder Medikamenten arbeiten.
Eng anliegende Arbeitskleidung, Sicherheitsbrille und Schutzhüte tragen, lange Haare zusammenbinden. Ringe, Uhr: und Armbänder sind vor dem Arbeiten abzulegen.
Es wird empfohlen, einen Gehäuschutz zu tragen. Nie auf den Maschinentisch steigen: Verletzungsgefahr beim Umskippen der Maschine.
Kinder und Besucher sind vom Arbeitsbereich fern zu halten.

VOR ARBEITSBEGINN
Prüfen, ob der Werkzeugtyp für die auszuführenden Arbeiten geeignet ist. Beschädigte oder stumpfe Werkzeuge sofort auswechseln. Nur mit dem passenden Standardzubehör arbeiten. Immer mit geschärften Werkzeugen arbeiten.
Holzrückslagschlaggefahr durch stumpfes Werkzeug. Auf die richtige Drehrichtung achten. Prinzipiell nachprüfen, ob Werkzeugschlüssel und sonstiges entfernt wurde.
Schutzausrüstung einstellen und sicher befestigen. Nie ohne Schutzausrüstung arbeiten.
Überprüfen, ob sich das Werkzeug ungehindert drehen kann und nicht den Anschlag, die Schutzausrüstung, das Werkstück oder sonstiges berührt.
Nicht im Rückslagsbereich verharren.

WÄHREND DER ARBEIT
Der Handvorschub muß das Holz durchgehend regelmäßig und ohne Anstrengung zum Werkzeug bringen, etwas langsamer bei Hartholz oder grober Spanplatte. Mit dem Werkstück nie rückwärts nachfahren. Sicherheitsabstand zwischen Händen und Werkzeugen immer erhalten. Bei Aufführung der Arbeitsgänge nie das Werkstück loslassen. Um der Gefahr vorzubeugen, in das rotierende Werkzeug zu kommen, unbedeckt Arbeitsabstürze vermeiden. Nicht über rotierendes Werkzeug heugen.
Maschinistisch nur bei abgestellter Maschine von Abfallstücken frei machen.
Berieterendem Werkzeug nie den Maschinentisch als Arbeitsstisch benutzen.

NACH DER ARBEIT
Maschine nie ohne Aufsicht in Betrieb lassen. Bis zum völligen Stillstand des Werkzeuges bei der Maschine bleiben.
Die Maschine und das Umfeld aufräumen und sauber machen, somit ist sie für die nächste Arbeitszeit sofort betriebsbereit.
WARTUNG DER MASCHINE
Bei jedem mechanischen oder elektrischen Eingriff oder beim Werkzeugwechsel Stecker aus der Steckdose ziehen.
Mechanische Teile regelmäßig schmieren: Gewindestangen, Zahnräder, Antriebsketten, Schraubentreiber, Gleitlöffel usw.

GB
This machine has been built exclusively for woodworking.
Do not alter the design of the machine or use it for purposes not intended by the manufacturer.
The manufacturer is not liable for damage or injury which results from incorrect assembly, operation or electrical connections.
This machine must be operated under strict safety regulations. This is the only way to reduce the risk of accidents.

LOCATION
Certain types of woods, press boards, etc. produce hazardous dust emissions when being processed. For this reason, processing procedures must be performed with an exhaust unit (air speed at the connection points: 20 m/s). Be sure to switch on the machine and the exhaust unit simultaneously.
The mains cable plug must be connected as appropriate for the electrical installation and must have an earthed lead or a directly earthed conductor for 380 V. It is advisable to have a qualified electrician make all electrical connections. Appropriate lighting must be provided in the work area.
THE OPERATOR

Read the operating manual carefully to prevent machine accidents. Never work while under the influence of drugs, alcohol or medications.
Wear tight-fitting work clothes, safety goggles and safety shoes and tie back long hair.
Remove rings, wrist watches and bracelets before working.
Ear protection is recommended.

Never leave the machine operating without supervision. Remain at the machine until the sawing tool has come to a complete stop.
Remove debris and clean the machine and surrounding area so that the machine is ready to use the next time.

AFTER WORKING
Never leave the machine operating without supervision. Remain at the machine until the sawing tool has come to a complete stop.
Remove debris and clean the machine and surrounding area so that the machine is ready to use the next time.
MACHINE MAINTENANCE
Unplug the mains cable before any mechanical or electrical work is performed or when the sawing tool is changed.
Regularly lubricate mechanical parts: threaded rods, gears, driving chains, hinges, sliding parts, etc.

sharpened sawing tools. Dull sawing tools increase the risk of wood kick back. Note the correct rotational direction. As a general rule, check that sawing tool wrenches and other items have been removed.
Adjust the safety equipment and securely fasten it. Never work without the safety equipment.
Check that the sawing tool can rotate freely and does not contact the limit stop; the safety equipment, the work piece or other objects. Keep out of the kick-back zone.

WHILE WORKING

Wood must be hand fed uniformly and without jerking into the sawing tool, slightly more slowly when processing hard wood or work pieces which produce large amounts of dust. Never move the work piece backwards. Always maintain a safe distance between hands and sawing tools. Never release the work piece during a processing operation. Avoid uncomfortable working stances to reduce the risk of contacting the rotating sawing tool. Do not bend over the rotating sawing tool. Remove debris from the machine table only when the machine is off.

Never use the machine table as a work table while the sawing tool is rotating.

THE OPERATOR

Read the operating manual carefully to prevent machine accidents. Never work while under the influence of drugs, alcohol or medications.

Wear tight-fitting work clothes, safety goggles and safety shoes and tie back long hair.

Remove rings, wrist watches and bracelets before working.

Ear protection is recommended.

Never leave the machine operating without supervision. Remain at the machine until the sawing tool has come to a complete stop.

Remove debris and clean the machine and surrounding area so that the machine is ready to use the next time.


MACHINE MAINTENANCE

Unplug the mains cable before any mechanical or electrical work is performed or when the sawing tool is changed.

Regularly lubricate mechanical parts:

threaded rods, gears, driving chains,

hinges, sliding parts, etc.



8

4.1 Utilisation de la machine en raboteuse

- retirer le cache-lame (C)
- basculer le protecteur éjecteur (U) pour loger le capteur (P)

Réglage en hauteur de la table – raboteuse (G)

Maneuver le volant (V).

Profondeur de passe : = ~ 3 mm = 1 tour de volant.

La règlette (W) permet la lecture de l'épaisseur de la pièce.


4.2 Dispositif d'entraînement du bois

Embrayer à l'aide du levier (R).

Le bois est entraîné automatiquement par deux rouleaux, l'un cannelé, l'autre lisse, montés sur ressorts.

4.3 Conseils – Recommandations

Dégauchir au préalable deux faces de référence en équerre. Engager la pièce, surface de référence dégauchie « contre » la table de rabotage, jusqu'à ce qu'elle soit en prise avec le rouleau entraîneur. Laisser passer la pièce sans la pousser. Raboter la pièce jusqu'à obtenir une épaisseur constante sur toute la longueur.




9


4.4 Soutenir les pièces longues, à l'entrée et à la sortie de la machine pour éviter un talon (Z) en bout de pièce. Un talon de 1/10 de mm peut être toléré.

Vérifier les nœuds avant le début du travail pour éviter les risques d'éjections dangereux.

En cas de travail en séries, passer successivement toutes les planches à la même épaisseur, sans rien changer au réglage; puis recommencer le cycle jusqu'à obtenir l'épaisseur de bois désirée. Passer une planche après l'autre (dès que le rouleau d'entraînement devient libre) et laisser la passer, sans la pousser (dès qu'elle est en prise avec le rouleau entraîneur).



10



11

(F) 5.1 Réglage des fers

Démonter, remonter et régler de préférence un fer après l'autre.
Ne plus utiliser de fers de moins de 17 mm de largeur.

Démontage des fers


Débrancher le moteur. Retirer le cache-lame. Retirer le guide parallèle. Desserer les vis des serre-lames (c'est-à-dire dans le sens normal du vissage). Les serre-lames et leur logement respectif sont repérés. Vérifier la propreté du logement des lames, au besoin, démonter les serre-lames pour le nettoyage. Les remettre obligatoirement à leur emplacement initial. (Veillez à ne pas faire tomber les ressorts logés dans le corps de l'arbre).

(F) 5.2 Montage des fers

Mettre la lame en place et serrer légèrement les deux vis extérieures (en dévissant) de façon à ce que la lame puisse encore glisser, mais sans tomber.
Reculer la table d'entrée suivant la flèche.
Tourner l'arbre pour amener le tranchant de la lame à sa position la plus haute approximativement dans l'axe des paliers. Avec deux planchettes en bois dur, bien dégauchies, pousser la lame (en comprimant les ressorts), au niveau de la table de sortie. Bloquer la lame par les deux vis extérieures (en dévissant). Les deux fers devront être rigoureusement au même niveau.

(F) 5.3 Contrôle du réglage des fers

Poser une planchette sur la table de sortie (S).
Tourner l'arbre machine à la main d'un demi-tour suivant la flèche. Le bois doit se déplacer d'environ 2 à 3 mm (X). Faire cette vérification à gauche et à droite de chaque fer, après chaque blocage des vis (A-B).
Il n'est pas possible de dégauchiir correctement si ces conditions ne sont pas remplies.
Bloquer ensuite définitivement les fers, toutefois sans exagération.



12

(F) 6.0 Anomalies de fonctionnement

Si votre machine est convenablement entretenue, il ne doit pas y avoir d'incidents susceptibles d'en modifier le bon fonctionnement.

Le moteur ne démarre pas :

- voir l'installation électrique (position des boutons interrupteur)
- la machine est-elle branchée ?
- chute de tension (contrôler par un électricien)

Les tables machine sont dures à manœuvrer :

- graisser tiges filetées, glissières etc...

Travail anormalement lent :

- mauvais affûtage
- passe trop importante (à régler en fonction de la largeur du bois, de sa dureté, de l'état des fers)
- rouleaux d'entraînement souillés (à nettoyer)
- table pas propre ou état de surface en détérioration
- courroie patine

La machine vibre :

- mauvais affûtage ou réglage des fers
- différence de dimensions entre les fers (les repérer par jeux identiques)
- inégalité du sol (ajuster les pieds)

La machine cale en rabotage :

- débrayer l'entraînement
- couper le moteur
- ressortir la pièce en abaissant légèrement la table raboteuse
- réduire la passe et recommencer en rattrapant peu à peu l'épaisseur enlevée

Formation d'un talon ou pièce non droite après dégauchisage :

- fer réglé plus haut que table sortie
- mauvaise présentation ou réception de la pièce sur la machine
- voir aussi «machine vibre»

DÉGAUCHISSEUSE-RABOTEUSE, type 439
ABRICHTE UND DICKEHOBEL, Typ 439
SURFACE AND THICKNESS PLANE, type 439
PIALLA A FILO E PIALLA APESORE, modelo 439
MÁQUINA RECTIFICADORA E APLAINADORA, modelo 439
ALISADORAS Y CEPILLADORAS, tipo 439

AVRETTER OG TYKKELSESHØVEL, type 439
RIKT- OCH PLANHYVEL, typ 439
AFRETTER OG TYKKELSESHØVL, type 439
SCHAAFBANK VOOR HET VLAKKEN EN SCHAVEN, type 439
OKIAISU JA TASAPAKSUTUSHÖYLÄ, tyyppi 439



FRANCAIS

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, ELECTROLI S.A. (14 rue des casernes 67240 BISCHWILLER), déclarons en assumant la responsabilité totale de cette déclaration, que le produit est identique à l'échantillon examiné par le TÜV Rheinland (Am Graven Stein D - 51105 KÖLN) et approuvé avec certificat de conformité CE n° 961086801 selon CEE 89/392 et modifications successives ; il est également conforme à la norme CEE 73/23 et modifications successives et à la norme CEE 89/336.

NORSK

ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

Vi, ELECTROLI S.A. (14 rue des casernes 67240 BISCHWILLER), erklærer herved at vi overtår det fulle ansvar for den foreliggende erklæring, og at dette produktet svarer overens med det godkjente mønsteret slik dette ble testet av TÜV Rheinland (Am Graven Stein D - 51105 KÖLN) og fikk tildelet konformitetsertifikat CE nr. 961086801 i henhold til CEE 89/392 med påfølgende endringer, og også oppfyller kravene i normen CEE 73/23 med påfølgende endringer, samt normen CEE 89/336.

DEUTSCH

KONFORMITÄTSEKRÄRUNG

Wir, ELECTROLI S.A. (14 rue des casernes 67240 BISCHWILLER), erklären hiermit, daß wir für die vorliegende Erklärung die volständige Haftung übernehmen und daß das Erzeugnis mit dem durch den TÜV Rheinland (Am Graven Stein D - 51105 KÖLN) geprüften und mit dem Konformitätssertifikat CE Nr. 961086801 gemäß CEE 89/392 und nachfolgenden Änderungen zugelassenen Muster übereinstimmt und auch die Norm CEE 73/23 und nachfolgende Änderungen sowie die Norm CEE 89/336.

SVENSKA

OVERENSTÄMMELSEDEKLARATION

Vi, ELECTROLI S.A. (14 rue des casernes 67240 BISCHWILLER), förklarar härmed, att vi övertar fullständigt ansvar för föreliggande förklaring och att produkten överensstämmer med det av den tyska provningsanstalten TÜV Rheinland (Am Graven Stein D - 51105 KÖLN) provade och med konformitetssertifikatet CE nr. 961086801 enligt CEE 89/392 och efterföljande ändringar tillätna mönstret och även uppfyller normen CEE 73/23 och efterföljande ändringar samt normen CEE 89/336.

ENGLISH

DECLARATION OF CONFORMITY

We, ELECTROLI S.A. (14 rue des casernes 67240 BISCHWILLER), hereby accept full liability for this declaration and declare that this product conforms with the prototype tested and approved by TÜV Rheinland (Am Graven Stein D - 51105 KÖLN) and complies with conformity certificate CE no. 961086801 in accordance with CEE 89/392 and subsequent amendments, and also satisfies the conditions of standard CEE 73/23 and subsequent amendments and standard CEE 89/336.

DANSK

KONFORMITETSERKLÆRING

Vi, ELECTROLI S.A. (14 rue des casernes 67240 BISCHWILLER), erklærer hermed, at vi overtager fuldstændige ansvar for den foreliggende erklæring og at produktet stemmer overens med den tilslutte skabelon, kontrolleret af TÜV Rheinland (Am Graven Stein D - 51105 KÖLN) og overensstemmende med konformitetssertifikatet CE nr. 961086801 iht. CEE 89/392 og efterfølgende ændringer, og at det også opfylder normen CEE 73/23 og efterfølgende ændringer såvel som normen CEE 89/336.

ITALIANO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

Noi, ELECTROLI S.A. (14 rue des casernes 67240 BISCHWILLER), dichiariamo con la presente di assumerci la completa responsabilità per la presente dichiarazione e dichiamamo altresì che il prodotto corrisponde al campione testato dal TÜV Rheinland (Am Graven Stein D - 51105 KÖLN) e approvato con il certificato di conformità CE n° 961086801 secondo CEE 89/392 e successive variazioni e che soddisfa anche la norma CEE 73/23 e successive variazioni, così come la norma CEE 89/336.

NEDERLANDS

CONFORMITEITSVERKLARING

Wij, ELECTROLI S.A. (14 rue des casernes 67240 BISCHWILLER), verklaaren, dat wij voor onderhavige verklaring de volledige aansprakelijkheid overnemen en dat het produkt met het door TÜV Rheinland (Am Graven Stein D - 51105 KÖLN) gekeurde en met de conformiteitsattest CE nr. 961086801 overeenkomstig CEE 89/392 en de daaropvolgende wijzigingen toegelaten monster overeenstemt en ook aan de norm CEE 73/23 en de daaropvolgende wijzigingen alsook aan de norm CEE 89/336.

PORTUGUES

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, ELECTROLI S.A. (14 rue des casernes 67240 BISCHWILLER), declaramos que assumimos responsabilidade total pela presente declaração e que o produto está de acordo com TÜV Rheinland (Am Graven Stein D - 51105 KÖLN) obtendo certificado de concordância CE n° 961086801 conforme CEE 89/392 e as alterações permitidas posteriores do modelo, e também satisfaz a norma CEE 73/23, assim como a norma CEE 89/336.

SUOMI

YHDEENMUKAISUUSILMOITUS

Me, ELECTROLI S.A. (14 rue des casernes 67240 BISCHWILLER), vakuutamme täten, että ottamme edelläolevasta tiedotteesta tähden vastuu, ja että tuote on yhtenevä TÜV Rheinland (Am Graven Stein D - 51105 KÖLN) tarkistaman ja yhtäpitävyystodistuksella CE: no 961086801. CEE 89/392:n mukaan varustelun ja seuraavien muutosten salilman mällin kanssa, ja täytää myös normin CEE 73/23 ja seuraavat muutokset kuin myös normin CEE 89/336.

ESPANOL

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Por la presente, ELECTROLI S.A. (14 rue des casernes 67240 BISCHWILLER), declara, asumiendo la plena responsabilidad de esta declaración, que el producto es idéntico al modelo examinado por el TÜV Rheinland (Am Graven Stein D - 51105 COLONIA) y aprobado con el certificado de conformidad CE n° 961086801 de acuerdo con la norma CEE 89/392 y sucesivas modificaciones; asimismo cumple la norma CEE 73/23 y sucesivas modificaciones y la norma CEE 89/336.

- (F) Cette notice comprend les «Règles générales de sécurité» (M 50531).
Le fabricant se réserve à tout moment le droit de modifier ou d'améliorer les produits présentés.
Dessins et textes non contractuels.
Droits réservés – Reproduction interdite.
- (D) In der vorliegenden Anleitung sind die „Allgemeinen Arbeitsschutzbestimmungen“ (M 50531) enthalten.
Der Hersteller behält sich jederzeit das Recht vor, die vorgestellten Erzeugnisse zu ändern oder zu verbessern.
Abbildungen und Texte nicht verbindlich.
Alle Rechte vorbehalten – Nachdruck verboten.
- (G) These instructions contain the "general work protection regulations" (M 50531).
The manufacturer retains the right to amend or improve the products described.
Diagrams and text are not binding.
All rights reserved – reproduction prohibited.
- (I) Nell'allegato manuale sono incluse le «Norme Antifortunistiche Generali» (M 50531).
Il costruttore si riserva il diritto di modificare o migliorare senza preavviso il prodotto presentato.
Figure e testi non sono vincolanti.
Tutti i diritti riservati – Vietata la riproduzione.
- (P) As «determinações gerais para protecção laboral» (M 50531) estão contidas no presente manual.
O fabricante se reserva o direito de alterar ou melhorar produto apresentado, quando o desejar.
Não assumimos responsabilidade pelas ilustrações e pelo texto.
Todos os direitos reservados – Reprodução proibida.
- (E) El presente manual lleva incluidas las «Normas Generales de Seguridad» (M 50531).
El fabricante se reserva el derecho de modificar o mejorar sus productos en todo momento.
Figuras y textos no contractuales.
Reservados todos los derechos – Prohibida su reproducción.
- (N) «Generelle arbeidsvernsbestemmelser» (M 50531) ligger vedlagt denne bruksanvisningen.
Produsenten forbeholder seg imidlertid retten til til enhver tid å forandre eller forbedre de produkter som er blitt beskrevet her.
Illustrasjoner og tekster er ikke bindende.
Alle rettigheter forbeholdt – Gjentrykk er ikke tillatt.
- (S) I den föreliggande instruktionerna ingår »Allmänna arbetsskyddsbestämmelser«.
Tillverkaren förbehåller sig rätten, att ändra eller förbättra de presenterade produkterna.
Avbildningar och texter utan förbindelse.
Vi förbehåller oss alla rättigheter – Eftertryck förbjudet.
- (DK) I den foreliggende vejledning er de «Generelle arbejdsbeskyttelsesbestemmelser» (M 50531) indeholdt.
Producenten forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre eller forbedre de præsenterede produkter.
Illustrationer og tekster er ikke bindende.
Alle rettigheder forbeholdes – Kopiering forbudt.
- (NL) In onderhavige gebruiksaanwijzing zijn de „Algemene bepalingen inzake veilig werken“ (M 50531) bijgevoegd.
De fabrikant behoudt zich het recht van wijziging of verbetering van de beschreven producten voor.
Afbeeldingen en teksten zijn niet-bindend.
Alle rechten voorbehouden – Nadruk verboden.
- (SF) Käsilläoleva ohje sisältää »yleiset työsuojamääräykset« (M 50531).
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa tai parantaa esitelttyjä tuotteita.
Kuvat ja tekstit eivät ole sítovia.
Kaikki oikeudet pidätetään – jälkipainos kielletään.



B.P. 39 - F 67242 BISCHWILLER CEDEX
Tél. (33) 03 88 63 06 66 - Fax : (33) 03 88 53 91 92
R.C. Strasbourg B 329 188 395

Printed in France - Ouest-i Service - Brumath